ALCブロックを用いた組積体の材料特性と組積壁の面内せん断性状に関する実験的研究

その11:振動台実験の結果(地震波加振結果)

正会員	○横田 誠*1	同	高島 健史*2
同	中村 亮太*3	同	飯田 秀年*3
同	皆川 隆之*3	同	花井 勉*3
同	田才 晃*1	同	杉本 訓祥*1

組積造	ALC	ブロック
振動台実験	面内せん断変形	面外曲げ変形

1. はじめに

その 11 では、一軸振動台による試験体の地震波加振実 験の結果について述べる。

2. 地震波加振の結果

2.1. 層間変形角と固有振動数の変化

各試験体の地震波加振時の層間変形角と固有振動数の 変化を図1、加振結果を表1に示す。各計測点の絶対変位 には、加速度データを2階積分し変位に換算した値を用 いた。面内壁の層間変形角は、試験体の壁頂部と鉄骨基 礎の層間変位を前報その9に記載した測定区間で除して 求めた。面外壁の変形角は、2階床高さの変位と壁頂部と 鉄骨基礎の変位の平均値の差分を壁高さ/2で除して求め た。固有振動数は各地震波加振後のホワイトノイズ計測 値から求めた値を示した。

1A から 3C までの面内壁の最大応答加速度 A_{max} は試験 体 2B 北壁の築館 100%で 4159gal、最大層間変形角 R_{max} は 試験体 2A 北壁の TMP1 100%で 1/292rad であった。その9 の応答スペクトルで示したように築館波では大きな応答 加速度が得られたが、層間変形角は TMP1、JMA 神戸で も大きい値が得られた。試験体の曲げひび割れの発生は 1/500rad 程度までに確認され、その 4¹⁰の静的実験におい て残留ひび割れが確認された層間変形角(壁長さ 1.5m で 1/300rad、4.5m で 1/1000rad、共に壁高さ 3m)と同程度で あった。曲げひび割れ発生前後の層間変形角を記録した 地震波加振(図 1 中の矢印)を受けても固有振動数の変化は ほとんど見られず、ひび割れが予想される応答に至って



Experimental Study on Material Properties and In-plane Shear Behavior of Masonry Walls Using AAC Blocks (Part11:Results of Uniaxial Horizontal Shaking Table Test - earthquake response) YOKOTA Makoto, TAKASHIMA Kenji NAKAMURA Ryota, IIDA Hidetoshi MINAGAWA Takayuki, HANAI Tsutomu TASAI Akira, SUGIMOTO Kuniyoshi





図2 木梁の軸力-変位 (試験体 3C 告示波 100%)

写真1 試験体3C (JMA 神戸 150%加振後)

も振動数に影響するレベルでないことが確認された。試験体 3C では壁 B のみに錘を載せたが、壁 A、B の層間変 形角は概ね一致した。告示波 100%加振時において、壁 A、 B 間の大梁の軸力と変位の関係は図 2 に示す通り弾性範囲 を示したことから、木梁は軸力伝達能力を有し、試験体 の一体性を保持することが出来たと考えられる。大梁の 軸力は、梁受け金物に貼り付けたひずみゲージの値に、 金物の断面積とヤング係数を乗じて求めた。

今回の加振では、戸建住宅に大きな損傷を与えた実地 震動や前報その9の応答スペクトル検討の結果、本試験 体で応答が大きくなると予想される地震動により加振し たが、面内方向の壁には残留ひび割れが0.1mm 未満の損 傷しか発生しなかった(写真1)。その4¹⁾で設定した許容応 力度設計時に層間変形角を1/1500rad以下とする設計方針 により、本構法は地震動に対して高い耐震性を確保する ことが期待できると考えられる。

2 層吹き抜けを想定した面外方向独立壁の挙動に関して は、告示波 100%程度までは試験体中央部に曲げひび割れ が数箇所入る程度に留まった。しかし、築館 70%で最大 応答加速度 4231gal、最大層間変形角 1/60rad を記録して 壁面に損傷が生じたことから、面外方向壁には控壁を取 るなどの対策により面外剛性の確保が必要と考えられる。

2. 2. 層せん断カ—層間変形角関係(Q-R 関係)

図3に各試験体のJMA神戸150%加振時の層せん断力 一層間変形角関係(Q-R関係)を示す。変位には2.1節で述 べた積分値を用い、負担せん断力は加速度計の値に試験 体の壁高さの半分より上部の壁、屋根、床および錘の質 量の合計値を乗じて求めた。図3中の破線はその10で示 した各試験体の剛性の計算値を表す。Q-R関係は初期剛 性を示す計算値に概ね一致した。試験体1Aの北側壁は、

計算値と実験の剛性がほぼ一致し、南側では、実験値が 計算よりも高くなる傾向が見られた。試験体 2B では、2 層の試験体の 1 階部分の Q-R 関係を示しているが高次モ ードの影響からか、安定した履歴は得られなかった。試 験体 3C では、JMA 神戸 150%加振時に、壁 B 上の錘が滑 り、Q-R 関係においてもその影響と思われる応答が確認 された。

- *1 横浜国立大学大学院
- *2 旭化成ホームズ
- *3 えびす建築研究所

表1 加振結果

試験体	計測位置	告示波100%加振		JMA神戸150%加振		最大計測値			
		Amax [gal]	Rmax[rad]	Amax[gal]	Rmax[rad]	加振波	Amax [gal]	加振波	Rmax[rad]
1A	北壁	1012	1/2029	1721	1/1020	築館 100%	3570	築館 100%	1/491
	南壁	752	1/4515	1640	1/2122	築館 100%	3095	築館 100%	1/1132
2A	北壁	1117	1/735	/	/	築館 70%	2776	TMP1 100%	1/292
	面外壁*1	1337	1/372	/	/	築館 70%	4231	築館 70%	1/60
2B	北壁 ^{**2}	1406	1/1554	1807	1/1254	築館 100%	4159	築館 100%	1/430
3C	北壁A	680	1/4095	1713	1/997	築館 70%	2278	JMA神戸 150%	1/997
	北壁B	727	1/2610	1949	1/575	築館 70%	2610	JMA神戸 150%	1/575
3A	北壁A	762	1/2315	1421	1/1267	築館 100%	2596	築館 100%	1/523
※1:試験体2A面外壁は壁高さ中心点での応答加速度および変形角を示している。									

※2:試験体2B北壁はR階床上の計測点での応答加速度および層間変形角を示している。





3. まとめ

- 壁の面内方向の挙動は、実地震動に対しても残留ひび 割れが 0.1mm 未満となり、高い耐震性を持つことが確 認された。面外方向の挙動は大変形時に損傷が生じた ため控壁等の対策が必要であると確認された。
- 試験体 3Cの木梁の大梁は地震力などの水平力作用時に、
 軸力伝達能力を有することが確認された。
- 各試験体の JMA 神戸 150%加振時では、初期剛性と Q-R 関係が概ね一致した。

参考文献 1)中村亮太他:ALC ブロックを用いた組積体の材料特性と組積壁の面内せん断 性状に関する実験的研究その4、日本建築学会大会梗概集、2015.9、pp283-284

- *1 Yokohama National Univ.
- *2 Asahi Kasei Homes Co.
- *3 Ebisu Building Laboratory Co.